

## Ficha Técnica

# BOTÍN MINERO ESCORPIO



**ENTREGA  
INMEDIATA**



**PRECIO MAYORISTA  
PARA EMPRESAS**



**STOCK  
PERMANENTE**

Controlado bajo Sistema de  
Gestión de la Calidad.  
Certificado IRAM ISO  
9001:2008.  
Certificación bajo normas  
internacionales  
ISO 20345:11 / SB



### DETALLES

- Cuero flor hidrofugado.
- Puntera de acero.
- Con manta aislante.
- Suela FEBO de caucho.
- Cuellos rellenos con espumas de látex y poliéster de alta densidad, dando protección y confort al mismo tiempo.

**Color:** Marrón.

**Medidas:** 36/38 - 39/47.



TURCATTO@INFORMES@GMAIL.COM



+54 264 420 2734



WWW.TURCATTO@INFORMES.COM



VPN@ASTURCATTO@GMAIL.COM



+54 9 264 579 8408



### DETALLES

Botín de seguridad fabricado cumpliendo con las normas de seguridad industrial, según sistema de **Gestión de la Calidad Certificado IRAM ISO 9001:2008 Ri. 9000-1879.**

Mantiene un diseño moderno y un desarrollo de su estructura confortable para el uso al que será exigido.

Su capellada está construida con cueros de plena flor que fueron procesados en las variables de **Hidrofugado**, preservando al pie de la humedad del ámbito donde se desarrolla la actividad. Los hidrofugados son curtidos con grasas especiales que le dan al cuero una protección total ante la penetración de humedad.

La construcción interior está confeccionada con una manta cuya tecnología de fibras sintéticas huecas, de poliéster, permiten un aislamiento térmico que da confort al mantener la temperatura de la piel con equilibrio térmico, la respiración que neutraliza la transpiración del pie, una manta triple efecto **Vilene de Freudenberg de Alemania** que está confeccionada con tejidos no tejidos de Poliéster, mantas punzonadas y films de impermeabilización respirables.

La banda de **caucho vulcanizado** y la puntera de nervaduras del mismo material, protege al calzado de raspaduras y fricciones aumentando la impermeabilidad por el sobre la línea de borde de la suela. Las mismas son de marca Febo, la cual aseguran la calidad de las mismas.

Estas suelas tienen **traba-escalera y tacos antifatiga** y además, son complementadas con productos antiestáticos y características conductivas, y si es necesario se puede incorporar chapas antiperforación.

Los cordones se desplazan sobre una serie de pasadores traba-cordones que facilitan rápido acordonado y mejor posición cuando se visten ropas que limitan la flexión y restan agilidad a esta operación.

Este botín no tiene condiciones dieléctricas.